

报告

关于淀川盛徐(合肥)高科技钢板有限公司

编号

DCSY-20191126

在线监测数据异常的情况说明

淀川盛徐(合肥)高科技钢板有限公司:

2019年11月22日8:00,我方运维人员收到关于淀川盛徐(合肥)高科技钢板有限公司

公司总排口在线 PH 监测仪出现 0 值异常情况,运维人员于 8:30 到达现场后对 PH 在线监测仪进行排查,发现 PH 监测仪主机屏幕不显示,呈黑屏状态,运维人员立即用万用表对 PH 监测仪输入、输出电压进行测量,电压稳定 PH 监测仪主机显示单

